

三星多联机中央空调 空调地址设置说明

V1.2

关于我们

中弘智能是致力于中央空调控制解决方案的科技企业。总部位于美丽的青岛。中弘智能在智能控制领域为大型场馆、公共设施、医院、学校、酒店、商业空间、楼宇、私人豪宅等领域提供专业化的中央空调智能集成解决方案。

主要产品包括各类中央空调网关、中央空调控制系统以及中央空调节能监控系统，自中弘品牌推出后，凭借强大的技术力量、完善的支持体系和在中央空调领域的丰富项目经验，现已成功成为中央空调控制领域的中坚力量。目前已成功和 Crestron、Savant、Control4 等国际主流智能系统以及国内主流智能家居系统实现互通兼容，从而为消费者提供更卓越的空调智能化解决方案。

中弘[®]VRV 空调网关目前支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力等空调。支持空调品牌行业领先。并且中弘网关接线方式简单、支持多种接口协议、网关内置 WEB 界面，调试便捷。



技术咨询微信

技术邮箱: mxichina@126.com




销售咨询微信

刘经理 15764289910

三星空调接线方式及拨码设置

室内外机与本模块相连，要接在室内外机通讯F1\F2（F1接Y,F2接X），不能接集控端子，会报故障（如下图）



E	故障显示从101~700
P	故障显示从701~800
C	机器地址标记 C001: MAIN PCB, C003: 1号变频PCB
U	显示室外机地址 例) U200: 主室外机
A	显示室内机地址 例) A000: 室内机地址 0, A001: 室内机地址 1, A002: 室内机地址 2

NO	故障代码	故障说明
1	E-108	地址重复设置（通信网中存在2台以上相同的地址）。
2	E-121	室内机室温传感器短路/开路。
3	E-122	室内机蒸发器入口温度传感器短路/开路。
4	E-123	室内机蒸发器出口温度传感器短路/开路。
5	E-128	室内机蒸发器入口温度传感器脱落。
6	E-129	室内机蒸发器出口温度传感器脱落。
7	E-149	AHU MASTER室内机室内传感器故障。
8	E-151	室内机电电子膨胀阀开启故障（2次检测）。
9	E-152	室内机电电子膨胀阀关闭故障（2次检测）。
10	E-153	室内机浮子开关故障（2次检测）。
11	E-154	室内机RPM反馈故障。
12	E-162	室内芯片EEPROM故障（物理损坏）。
13	E-163	室内机遥控器选项代码错误输入/未输入，室外机EEPROM数据错误。
14	E-198	室内机保险丝接线端子短路故障（接线端子温度上升）。
15	E-201	室内外机之间通信错误（安装台数设置错误，室内机地址重复设置，室内机地址设置错误）。
16	E-202	室内外机之间通信错误（安装台数设置错误，室内机地址重复设置，室内机地址设置错误）。

